



FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

可撕式金屬保護膜 PEELABLE PROTECTIVE COATING



Description:

富高可剝式金屬保護膜是一種“可撕除”的防銹抗污產品，適用於金屬模具、機械製品之電鍍面、研磨面的保護功能，具有防銹、抗刮、抗污等效果。乾燥硬化後形成淡藍色或半透明保護膜，韌性非常好不易破損，不需要時可輕易撕除，不需使用清潔劑。而撕除保護膜後的產品亮麗如新。配方中含有氯化防銹劑，可釋放防銹成份充滿包裝空隙，提供絕佳的防銹效果。

特性：

乾燥後的薄膜無毒，韌性絕佳、耐酸鹼、防水、防污及防銹。乾燥時間短，電氣絕緣良好。（透明度會因空氣溼度及噴塗厚度有所差異）不要時可用手指輕易除、不沾手、無污染。

產品應用

1. 防銹：車輛、器材、各種武器之保護。
2. 防損毀：玻璃製器、不銹鋼、鋅板、塑膠合板、研磨面...等表面保護。
3. 絕緣：可保護電器零件及絕緣。
4. 防濕：濕氣重的地方、怕海水的機械船舶...等保護。
5. 零件的貯存：各種物品、機械、零件的保管保護。.

產品編號:	包裝:	規格:
84668	12PCS	500ML
84668	4KG	4KG


韌性測試：



FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET



使用方法

1. 基材前處理：先將表面的油垢及髒污用清潔劑、酒精溶劑擦拭並待其乾燥後再行施工。
2. 用遮蔽膠帶或紙張覆蓋不須噴塗之部分。
3. 噴塗方法：噴塗時請距離物品約20 - 25公分；建議多層方式噴塗（建議至少 2遍或以上）的膜層較均勻，保護效果較佳。約10-15分鐘再噴塗第二道。
4. 表面乾燥（不沾手）時間約30 ~ 40分鐘；常溫下完全乾燥硬化時間則需經2小時。
5. 每道膜厚約為0.015 ~ 0.020mm之間，最佳膜厚為 0.05mm，膜厚太薄（低於 0.015mm）不易撕除。
6. 若發生膜層太薄無法撕起的情況，可再加噴厚度即可撕除。
7. 請勿使用於壓克力、木器製品之表面上；因內含溶劑可能會對其表面形成侵蝕作用。
8. i. e.：使用完請倒噴數秒，以避免造成阻塞。




FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET


施工方式:




1. 均匀喷洒在物体表面



2. 干燥后形成黄色保护膜



3. 需撕除时，先撕开一小部分



4. 轻松撕除